

۲۲۹۳ ۲۲۰

علم و مهندسی مواد

نمودارهای فاز - تعادل

متترجم و پدیدآور :

علی مرادی محتشم

کلیستر، ویلیام دی. - م. ۱۹۴۰	ترشیحه
علم و مهندسی مواد: نمودارهای فاز - تعداد اولیه‌ای کلیستر، دیویدسون روش	عنوان و نام پدیدآور
منترجم و پدیدآور عالی مرادی محتمم ویراستار علمی آرش مرادی محتمم	مشخصات نشر
تهران، افروز - ۱۳۸۵	مشخصات ظاهری
۷۶ ص: معمور، جلدی، سودار: ۵/۱۲۰۵/۲۱	سایر
۱-۱-۹۴۶۶۷-۶۲۲-۹۷۸: ۲۵۰۰۰۰ ریال	و ضمیم هرست نویسی
میرا	پاداشرت
ترجم بخششای کم به کتاب افزوده است.	پاداشرت
کتاب حاضر ترجمه قصل به کتاب	پاداشرت
"Materials science and engineering: an introduction", ۴-th ed., دکلیستر و دیویدسون روش است.	پاداشرت
علم و مهندسی مواد	عنوان دیگر
نمودارهای فاز - تعداد	موضوع
فاز - قانون و تعادل	شناخته افزوده
متاورزی فیزیکی	شناخته افزوده
Materials Physical metallurgy	شناخته افزوده
رتویش، دیده جی. - Kethwisch, David	شناخته افزوده
مرادی محتمم، علی. - ۱۳۸۵	شناخته افزوده
مرادی محتمم، آرش. - ۱۳۸۵	شناخته افزوده
۰۰۵-۳	روه پندی کنکره
۳۷۴-۰۷۱	روه پندی دیویس
۸۸۰۵۰۲۸	شناخته کاشاسی ملی
میرا	اطلاعات اکبر



التبشارات افروز

عنوان	: علم و مهندسی مواد نمودارهای فاز- تعداد
منترجم و پدیدآور	: علی مرادی محتمم
ویراستار علمی	: آرش مرادی محتمم
ناشر	: انتشارات افروز
تعداد صفحات	: ۷۶ صفحه
تیراز	: ۱۰۰۰:
چاپخانه	: نقش نیزار
نوبت چاپ	: اول بهار ۱۴۰۱
شابک	: ۹۷۸-۶۲۲-۹۴۶۶۷-۱
قیمت	: ۴۵,۰۰۰ تومان

کلیه حقوق چاپ و نشر این اثر برای ناشر محفوظ است

آدرس: تهران . مقابله درب اصلی دانشگاه تهران . اول فخر رازی پلاک ۸۰ مبلغه اول واحد ا

فهرست

۵	مقدمه
۷	نمودارهای فاز
۸	تعادل فاز-حد حلالیت
۹	اجزاء فازها
۱۱	تعادل فاز سیستم یکنواخت
۱۴	سیستم های ایزو مورف باقیمانده
۱۶	نمودارهای فاز و انواع فاز
۱۷	ترکیب فازها
۱۸	ترکیب فاز در ناحیه در فازی
۱۹	کسری وزنی فازها
۲۰	قانون احتمال مشتق
۲۳	ریز ساختار در آلیاژهای ایزو مورف
۲۵	خنک سازی غیر تعادلی
۲۷	فازهای هسته ای در مقابل فازهای تعادلی
۲۸	خواص مکانیکی مس - نیکل
۲۹	سیستم های باقیمانده یونتکنیک
۳۰	نقشه یونتکنیک
۳۳	ریز ساختارها در سیستم های یونتکنیک
۳۶	ساختار یونتکنیک لابه ای
۳۸	هیپو یونتکنیک و هایپر یونتکنیک
۳۹	فازهای میانی

۴۰	نرکیات بین فلزی
۴۱	بوتکنونید و پرینکنید
۴۲	تبدیل فاز متجانس
۴۴	نمودار فازهای سرامیکی
۴۵	قانون فاز گیبس
۵۰	سینم آهن کربن
۵۳	دیاگرام کاربید آهن_ آهن
۵۴	اظهارات سیستم Fe-C
۵۶	طرح طبقه بندی آلیاژ آهنی
۵۷	نمودار فاز آهن - کربن
۵۸	پرلت
۵۹	هیونکتروید
۶۵	خلاصه فازهای دیاگرامی
۶۶	فهرست عناصر بر پایه نماد شیمیایی
۷۵	راهنمای کامل جدول تناوبی عناصر یا جدول مندلیف

مقدمه

نمودار تعادل فاز، نقشه راه استفاده از دو (یا چند) فلز است. در نتیجه، تلاش‌های زیادی برای جمع‌آوری فازهای تعادلی موجود به صورت کتابی یا الکترونیکی صورت گرفته است. از سوی دیگر، تلاش برای محاسبه ثوری نمودارهای فازی نیز وجود دارد. با این حال، این تلاش چندان موفق نبوده است. به این دلیل است که برای محاسبه باید از حالت مایع ~~مذکور~~ کرد که هنوز نمی‌دانیم چگونه آن را مدیریت کنیم. در اینجا می‌خواهیم در این فرآیند، بسیاری از جنبه‌های نمودارهای فاز متفاوت، ترکیباتی، تعادل، ترکیب فازها، خواص مکانیکی، فاز متجانس و در آخر فهرست عناصر بر پایه نماد شیمیای را بیان کنیم. امیدوارم که منجر به موفقیت در محاسبه نمودارهای تعادل فاز شود.

تعادل فاز: اگر بیش از ۱ فاز وجود داشته باشد، ویژگی‌های فاز در طول زمان ثابت می‌ماند. نمودارهای فاز به ما در مورد فازهای تعادلی می‌گویند

مهندسی طراحی فاز، کاربردهای ارزشمندی در انواع مواد شیمیایی دارد فرآیندها و همچنین در بسیاری از زمینه‌های دیگر مانند متالورژی، زمین‌شناسی، آب و هوا تولوژی، طراحی مواد، و مهندسی مخازن نفت و ... که در در این کتاب، طراحی فاز را بررسی می‌کنیم و آن را به کار می‌گیریم.

خواص حلال سیالات فوق بحرانی، که به شدت به فشار، دما و ترکیب وابسته است، تیازمند یک روش سیستماتیک برای طراحی شرایط فاز است.