

رسم فنی و نقشه‌های صنعتی ۱

(ویرایش جدید)

احمد متقی پور

میین متقی پور



مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف



مؤسسه انتشارات علمی
دانشگاه صنعتی شریف

رسم فنی و نقشه های صنعتی ۱ (ویرایش جدید)

تألیف احمد متقی پور، مین متقی پور

رسامی: سمانه محمدعلی، نوشین حاجی

مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چاپ چهارم: ۱۳۹۰

شمارگان ۵۰۰۰ نسخه

بها: ۹۰۰۰۰ ریال

حق چاپ برای مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف محفوظ است.

ISBN 978-964-208-041-0

شابک ۹۷۸-۹۶۴-۲۰۸-۰۴۱-۰

ISBN 978-964-208-045-8

دوره دو جلدی: ۹۷۸-۹۶۴-۲۰۸-۰۴۵-۸

تلفن: ۰۱۳۱۲۹ - ۰۷۰-۵۶۱۶۴۰۷۲ - ۰۷۰-۵۶۱۶۴۰۷۲

تلفن: ۰۱۲۲ - ۰۶۶۴-۰۵۱۲۲ - ۰۶۶۴-۰۵۱۲۲

دفتر مرکزی: خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف

دفتر فروش: میدان انقلاب - خیابان نهید میری جاوید (لوبریست) ساختمان ۲۵۳ - طبقه چهارم - واحد ۴۰۲

ایمیل: publication@mehr.sharif.edu

موضوع: رسم فنی - راهنمای آموزش (عالی)
موضوع: نقشه کشی - راهنمای آموزش (عالی)
شناخته افزوده: متقی پور، مین
شناسه افزوده: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی،
ردیبدی کنفره: هر ۲/۱۳۷۷
ردیبدی دوری: ۰۶/۰۷/۰۶
نشانه کتابخانه ملی ایران: ۲۲۰۴۶۲۹

سازنده: متقی پور، احمد - ۱۳۹۰
عنوان و بدیناوار: رسم فنی و نقشه های صنعتی ۱ / احمد متقی پور، مین متقی پور
مشخصات نشر: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی، ۱۳۹۰
مشخصات ظاهری: ۳۷۷ ص: مصور، جدول، نمودار.
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۰۸-۰۴۱-۰ ISBN شابک: دوره ای ۸-۰۴۵-۸
و ضمیت فهرست نویس: فیبا

بسم الله الرحمن الرحيم

فهرست مطالب

مقدمه ویرایش جدید

فصل ۱ قواعد

نه

۱

۱

۱

۲

۲

۲

۳

۳

۳

۴

۴

۵

۵

۵

۱. ترسیمات هندسی

۱.۱. رسم عمود، عمودمنصف، و تقسیم پاره خط

۱.۱.۱. رسم عمود از یک نقطه بر یک خط

۲.۱.۱. رسم عمودمنصف پاره خط

۳.۱.۱. تقسیم پاره خط به نسبت مشخص

۲.۱.۱. رسم زاویه، تقسیم، و دو برابر کردن آن

۱.۲.۱.۱. رسم زاویه‌های خاص

۲.۲.۱.۱. نصف کردن (رسم نیمساز) و دو برابر کردن زاویه

۳.۱.۱. تقسیم دایره به قسمت‌های مساوی

۱.۳.۱.۱. تقسیم دایره به ۶، ۸، ۱۰، و ۱۲ قسمت مساوی به کمک گونیا



۲.۳.۱.۱. تقسیم دایره به ۳ و ۶ قسمت مساوی به کمک پرگار

۳.۳.۱.۱. تقسیم دایره به ۸ و ۱۶ قسمت مساوی به کمک پرگار



۴.۳.۱.۱. تقسیم دایره به ۵ قسمت مساوی

۵.۳.۱.۱. تقسیم دایره به ۷ قسمت مساوی

۴.۱.۱. رسم مماس و کمان




- ۵ ۱.۴.۱.۱ رسم مماس از یک نقطه بر دایره
- ۶ ۲.۴.۱.۱ رسم دایره‌ای به شعاع R مماس بر دایره O در نقطه m
- ۶ ۳.۴.۱.۱ رسم کمانی از دایره به شعاع R مماس بر دو خط مفروض
- ۷ ۴.۴.۱.۱ رسم کمانی از دایره به شعاع R' مماس بر خط مفروض a و ...
- ۸ ۵.۴.۱.۱ مماس کردن کمانی از دایره به شعاع R برابر ...
- ۹ ۲.۱ استانداردهای نقشه‌کشی
- ۹ ۱.۲.۱ اندازه کاغذ برای نقشه‌های مهندسی
- ۱۰ ۲.۲.۱ انواع خط در نقشه‌کشی صنعتی
- ۱۲ ۳.۲.۱ مقیاس‌ها
- ۱۴ ۳.۱ اندازه گذاری
- ۱۴ ۱.۳.۱ خط‌های رابط، خط اندازه، و فلش
- ۱۴ ۱.۱.۳.۱ خط‌های رابط
- ۱۴ ۲.۱.۳.۱ خط اندازه
- ۱۵ ۳.۱.۳.۱ فلش (پیکان)
- ۱۵ ۲.۳.۱ عدد و واحد اندازه
- ۱۵ ۱.۲.۳.۱ عدد اندازه
- ۱۶ ۲.۲.۳.۱ واحد اندازه
- ۱۶ ۳.۳.۱ موارد غیر مجاز در اندازه گذاری
- ۱۷ ۴.۳.۱ خط تصویر و محور تقارن به جای رابط اندازه
- ۱۷ ۵.۳.۱ اندازه گذاری دایره، کمان، و زاویه
- ۱۷ ۱.۵.۳.۱ اندازه گذاری زاویه
- ۱۷ ۲.۵.۳.۱ استفاده از نمادها و حروف‌ها
- ۱۸ ۳.۵.۳.۱ اندازه گذاری شعاع دایره، کمان، و کره
- ۱۹ ۴.۵.۳.۱ اندازه گذاری زاویه
- ۱۹ ۵.۵.۳.۱ اندازه گذاری وتر، طول کمان، و موقعیت سوراخ





فصل ۲ اصول رسم تصویر

- ۲۱ ۱.۱ تصویر
- ۲۱ ۱.۱.۲ تصویر و انواع آن
- ۲۱ ۱.۱.۱.۲ تعریف تصویر
- ۲۱ ۲.۱.۱.۲ انواع تصویر
- ۲۲ ۲.۱.۲ تصویر بر روی صفحه
- ۲۲ ۱.۲.۱.۲ تصویر یک نقطه بر روی صفحه تصویر
- ۲۲ ۲.۲.۱.۲ تصویر یک خط بر روی صفحه تصویر









۲۴	۳.۲.۱.۲ تصویر یک صفحه بر روی صفحه تصویر
.۲۶	۴.۲.۱.۲ تصویر یک جسم بر روی صفحه تصویر
۲۱	۳.۱.۲ تصویر قسمت‌های نامرئی جسم
۳۹	۲.۲ اصول رسم سه تصویر
۳۹	۱.۲.۲ رسم سه تصویر جسم غیرمستدير
۵۸	۲.۲.۲ رسم سه تصویر جسم استوانه‌ای
۵۹	۳.۲.۲ رسم سه تصویر جسم‌های مخروطی و مخروطی ناقص
۷۵	۲.۲ رسم شش تصویر از جسم
۸۱	۴.۲ رسم سه تصویر در فرجه سوم
۸۵	۵.۲ روابط بین تصاویر
۸۶	۶.۲ رسم تصویر سوم به کمک رابط بین تصاویر
۸۶	۱.۶.۲ پیدا کردن تصویر سوم یک نقطه به کمک رابط
۸۷	۲.۶.۲ رسم تصویر سوم یک خط به کمک رابط
۸۷	۳.۶.۲ رسم تصویر سوم یک صفحه به کمک رابط
۸۸	۴.۶.۲ رسم تصویر سوم یک صفحه با اضلاع منحنی به کمک رابط



فصل ۳ تجسم کردن و رسم تصویر سوم (محجول یا بی)

۹۹	۱.۳ آنالیز حجم‌ها
۹۹	۱.۱.۳ تجسم از طریق حجم
۱۰۳	۲.۱.۳ روش تکیک حجم‌ها
۱۴۸	۲.۳ آنالیز سطح‌ها
۱۴۸	۱.۲.۳ تجسم از طریق سطح
۱۴۸	۲.۲.۳ انواع صفحه
۱۴۸	۱.۲.۲.۳ صفحه نوع اول
۱۵۰	۲.۲.۲.۳ صفحه نوع دوم
۱۰۱	۳.۲.۲.۳ صفحه نوع سوم
۱۰۲	۳.۲.۳ چگونگی مشخص کردن تصویر دوم هر صفحه
۱۰۵	۴.۲.۳ موارد مهم دیگر در آنالیز سطح‌ها
۱۰۵	۱.۴.۲.۳ تصویر دوم دو صفحه مجاور
۱۰۶	۲.۴.۲.۳ خط تصویر دوم
۱۰۶	۳.۲.۲.۳ صفحات مشترک در یک خط
۱۰۷	۴.۴.۲.۳ وجود خط‌چین در تصاویر
۱۰۸	۵.۴.۲.۳ قرار گرفتن دو خط در مقابل یک صفحه
۱۰۹	۶.۴.۲.۳ در نظر گرفتن خط‌چین منطبق بر خطوط پر، به عنوان تصویر دوم
۱۰۹	۷.۴.۲.۳ انتقال شماره دو گوشه هم راستا به تصویر دوم







- ۱۷۱ آنالیز حجم‌ها و سطح‌ها
۱۷۱ ۱۳.۳ استوانه کامل با محور عمود بر یکی از صفحات تصویر
۱۷۲ ۲۳.۳ استوانه ناکامل با محور عمود بر یکی از صفحات تصویر
۱۷۷ ۳۳.۳ راهنمایی گرفتن از سوراخ‌ها


فصل ۴ تصویر مجسم

- ۲۰۹ ۱.۴ مبانی
۲۱۱ ۲.۴ تصویر مجسم ایزومنتریک
۲۱۲ ۱۲.۴ شناخت انواع خط
۲۱۶ ۲۰.۲.۴ روش رسم تصویر مجسم ایزومنتریک جسم
۲۱۹ ۳۰.۲.۴ تصویر مجسم ایزومنتریک در جهت‌های مختلف
۲۱۹ ۱۳.۲.۴ جلو، بالا، و نیم‌رخ چپ جسم دیده شود
۲۱۹ ۲۳.۲.۴ جلو، بالا، و نیم‌رخ راست جسم دیده شود
۲۲۰ ۳۰.۲.۴ جلو، زیر، و نیم‌رخ چپ جسم دیده شود
۲۲۰ ۴۰.۲.۴ جلو، زیر، و نیم‌رخ راست جسم دیده شود
۲۲۹ ۴۰.۴ رسم تصویر مجسم ایزومنتریک دایره
۲۲۹ ۱۳.۴ روش چهار کمان
۲۳۰ ۲۳.۴ روش نقطه‌نایابی
۲۳۰ ۴۰.۴ رسم تصویر مجسم ایزومنتریک رباع دایره، نیم‌دایره، ...
۲۳۰ ۱۴.۴ تصویر مجسم ایزومنتریک رباع دایره
۲۳۱ ۲۴.۴ تصویر مجسم ایزومنتریک نیم‌دایره
۲۳۲ ۳۰.۴.۴ تصویر مجسم سوراخ
۲۳۲ ۴۰.۴.۴ تصویر مجسم منحنی غیر‌منتظم
۲۴۱ ۵۰.۴ تصویر مجسم دیمنتریک
۲۴۱ ۱۰.۴ محاسبات روش رسم
۲۴۲ ۱۰.۴.۴ تصویر مجسم دیمنتریک دایره
۲۴۸ ۶۰.۴ تصویر مجسم مایل
۲۴۸ ۱۶.۴ مبانی و زاویه‌ها
۲۴۸ ۲۶.۴ تصویر مجسم مایل ایزومنتریک یا کاوالیر
۲۵۰ ۳۰.۶.۴ تصویر مجسم مایل دیمنتریک یا کایبینت
۲۵۱ ۴۰.۶.۴ تصویر مجسم مایل در جهت‌های مختلف




فصل ۵ برش

- ۲۶۱ ۱۰ مفهوم برش و انواع آن
۲۶۳ ۲۵ برش ساده




۲۶۴	۱. خط چین زائد
۲۶۵	۲. رسم هاشور
۲۶۷	۳. برش متقارن
۲۷۳	۴. رسم برش متقارن یک جسم با دو تصویر معلوم
۲۷۵	۵. برش ساده نامتقارن
۲۹۲	۳. برش شکسته ساده
۳۰۰	۴. برش شکسته ساعی
۳۰۵	۵. برش شکسته مایل
۳۱۴	۶. برش گردشی، جابه‌جا، موضعی، و متوازی
۳۱۴	۱. برش گردشی
۳۱۵	۲. برش جابه‌جا
۳۱۵	۳. برش موضعی
۳۱۵	۴. برش متوازی
۳۱۶	۷. نیم برش و نیم برش شکسته
۳۱۶	۱. نیم برش
۳۱۸	۲. نیم برش شکسته




فصل ۶ مستثنایات برش

۳۲۷	۱. تیغه‌ها
۳۳۰	۲. خارها و گوهها
۳۳۱	۳. میله‌ها (استوانه‌های توپر)
۳۳۱	۴. دسته‌ها
۳۳۲	۵. پیچ و مهره‌ها و واشرها
۳۳۲	۶. پرج‌ها
۳۳۲	۷. بازوها
۳۳۲	۸. غلتک‌ها، چرخ‌دنده‌ها، و زنجیرها



فصل ۷ رسم پیچ

۳۴۳	۱. آشنایی با پیچ
۳۴۴	۲. رسم پیچ در نقشه کشی
۳۴۴	۳. رسم سوراخ پیچ سرتاسری
۳۴۶	۴. رسم سوراخ پیچ کور



مقدمه ویرایش جدید

حمد و سپاس خداوند سبحان را که کتاب رسم فنی و نقشه‌های صنعتی ۱ مورد توجه و استقبال کم نظری استادان محترم و دانشجویان گرامی قرار گرفت و از چاپ اول آن در سال ۱۳۷۵ تاکنون به چاپ بیست و هفتم رسیده است. این استقبال گرم اینجانب را بر آن داشت که با همکاری آقای مهندس مبین متقی پور، که سالها در این رشته تدریس کرده است، اقدام به ویرایش جدید بنمایم و در تکمیل نارسایی‌ها بکوشم.

با توجه به نیاز همه مهندسان و دانشجویان فنی در رشته‌های مختلف و در سطوح مقدماتی، متوسطه، و پیشرفته به خواندن و تجسم نقشه‌های صنعتی و همچنین افزایش قدرت خلاقیت و ابداع در آنان، در کتاب حاضر کوشش شده است با ارائه روش‌های جدید به صورت مثالهای مختلف، تکمیل جواب نمرینهای ناقص، و پرسش‌های مختلف از ساده تا مشکل توضیحات لازم داده شود. لذا حدود نو و پنج درصد تصاویر و تمرینها همراه با پرسش‌های چهارگزینه‌ای با روش‌های جدید ارائه شده است.

از همه استادان محترم و دانشجویان عذرخواهی تقاضا می‌شود پیشنهادها و نظرهای اصلاحی خود را به مؤلفان منتقل کنند تا انشاء الله در ویرایش بعدی مدنظر قرار گیرد.

بدین وسیله از همراهی همکار عزیزم آقای مهندس محمد مهدی روحانی مشهدی، مدیر عامل محترم مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف و همچنین آقای مهندس علی کافی ویراستار ارشد این مؤسسه سپاسگزارم.

همچنین از خدمات خانم مهندس سمانه محمدعلی و خانم مهندس نوشین حاجی از بابت رسامي کتاب و نیز خانم معصومه نصابی، خانم اکرم سعادتی و آقای علی صادقی کیا برای همکاری در آماده‌سازی و چاپ کتاب تشکر و قدردانی می‌کنم.

احمد متقی پور